SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Kopia

Rapport Nr 22337606

Uppdragsgivare

Svealand Fastighetsteknik AB
Tomas

Box 2903
187 29 TÄBY

Avser

Avloppsvatten

Rubrik 1	:	Landsort, Avlopp
Rubrik 2	:	Norra reningsverket
Rubrik 3	:	Inkommande avloppsvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	:	2022-08-26	Ankomstdatum	:	2022-08-26
Provtagningstidpunkt	:	1210	Ankomsttidpunkt	:	2150
Temperatur vid provtagning	:	20.1 °C	Temperatur vid ankomst	:	14 °C
Provets märkning	:	Inkommande Norra	Laboratorieaktivitet startad	:	2022-08-26
Provtagare	:	Björn Lind			

Analysresultat

Metodbeteckning	*Analys/Undersökning av*	*Resultat*	*Mätosäkerhet*	*Enhet*
SS-EN ISO 5815-1:2019	BOD7 (ATU)	580	± 120	mg/l
SS-EN ISO 15681-2:2018	Fosfor total, P	28	± 2.8	mg/l
SS-EN ISO 20236:2021	Kväve total, N	240	± 48	mg/l

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping 2022-09-08

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kopia sänds till
carolina.hedlund@sfv.se
ove.humell@svefab.com
michael.werner@sfv.se
tore@landsort.com
miljokontoret@smohf.se

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Kopia

Rapport Nr 22337607

Uppdragsgivare

Svealand Fastighetsteknik AB
Tomas

Box 2903
187 29 TÄBY

Avser

Avloppsvatten

Rubrik 1	:	Landsort, Avlopp
Rubrik 2	:	Södra reningsverket
Rubrik 3	:	Inkommande avloppsvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	:	2022-08-26	Ankomstdatum	:	2022-08-26
Provtagningstidpunkt	:	1240	Ankomsttidpunkt	:	2150
Temperatur vid provtagning	:	20.1 °C	Temperatur vid ankomst	:	14 °C
Provets märkning	:	Inkommande söder	Laboratorieaktivitet startad	:	2022-08-26
Provtagare	:	Björn Lind			

Analysresultat

Metodbeteckning	*Analys/Undersökning av*	*Resultat*	*Mätosäkerhet*	*Enhet*
SS-EN ISO 5815-1:2019	BOD7 (ATU)	260	± 52	mg/l
SS-EN ISO 15681-2:2018	Fosfor total, P	12	± 1.2	mg/l
SS-EN ISO 20236:2021	Kväve total, N	110	± 22	mg/l

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping 2022-09-08

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kopia sänds till
carolina.hedlund@sfv.se
ove.humell@svefab.com
michael.werner@sfv.se
tore@landsort.com
miljokontoret@smohf.se

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Kopia

Rapport Nr 22337608

Uppdragsgivare

Svealand Fastighetsteknik AB
Tomas

Box 2903
187 29 TÄBY

Avser

Avloppsvatten

Rubrik 1	:	Landsort, Avlopp
Rubrik 2	:	Norra reningsverket
Rubrik 3	:	Utgående avloppsvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	:	2022-08-26	Ankomstdatum	:	2022-08-26
Provtagningstidpunkt	:	1210	Ankomsttidpunkt	:	2150
Temperatur vid provtagning	:	21.4 °C	Temperatur vid ankomst	:	14 °C
Provets märkning	:	Utgående Norra	Laboratorieaktivitet startad	:	2022-08-26
Provtagare	:	Björn Lind			

Analysresultat

Metodbeteckning	*Analys/Undersökning av*	*Resultat*	*Mätosäkerhet*	*Enhet*
SS-EN ISO 5815-1:2019	BOD7 (ATU)	240	± 48	mg/l
SS-EN ISO 15681-2:2018	Fosfor total, P	15	± 1.5	mg/l
SS-EN ISO 20236:2021	Kväve total, N	120	± 24	mg/l

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis.

Analysen av BOD är utförd på prov som varit fryst.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping 2022-09-19

Mirja Torsson
Granskningsansvarig

Kopia sänds till
carolina.hedlund@sfv.se
ove.humell@svefab.com
michael.werner@sfv.se
tore@landsort.com
miljokontoret@smohf.se

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Kopia

Rapport Nr 22337609

Uppdragsgivare

Svealand Fastighetsteknik AB
Tomas

Box 2903
187 29 TÄBY

Avser

Avloppsvatten

Rubrik 1	:	Landsort, Avlopp
Rubrik 2	:	Södra reningsverket
Rubrik 3	:	Utgående avloppsvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	:	2022-08-26	Ankomstdatum	:	2022-08-26
Provtagningstidpunkt	:	1240	Ankomsttidpunkt	:	2150
Temperatur vid provtagning	:	23.8 °C	Temperatur vid ankomst	:	14 °C
Provets märkning	:	Utgående Södra	Laboratorieaktivitet startad	:	2022-08-26
Provtagare	:	Björn Lind			

Analysresultat

Metodbeteckning	*Analys/Undersökning av*	*Resultat*	*Mätosäkerhet*	*Enhet*
SS-EN ISO 5815-1:2019	BOD7 (ATU)	8.5	± 1.8	mg/l
SS-EN ISO 15681-2:2018	Fosfor total, P	0.52	± 0.052	mg/l
SS-EN ISO 20236:2021	Kväve total, N	19	± 3.8	mg/l

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping 2022-09-09

Magnus Casselgren
Granskningsansvarig

Kopia sänds till
ove.humell@svefab.com
carolina.hedlund@sfv.se
michael.werner@sfv.se
tore@landsort.com
miljokontoret@smohf.se

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.